HOA PHAT
ĐIỆN MÁY GIA DỤNG

ضمان لمدة
36
شهرا

11 نواة مرشح قوية
قلب صب سريع ومريح



KÍNH CƯỜNG LỰC
TEMPERED GLASS

أسلوب سليم
مدمجة وفاخرة

H_2
HYDROGEN

تكملة الهيدروجين والمعادن

تعليمات الاستخدام

Hoa Phat تحت الحوض من RO جهاز تنقية المياه

Model: HPU488

1800 64 64 96 dienmay.hoaphat.com.vn

تحديد

اسم المنتج	فلتر مياه RO لـ HOA PHAT HPU488
تدفق الفلتر	15 لتر/ساعة
غشاء الفلتر	75 جالون عماني
أداء التصفية	50 - 55% (ظروف المعمل، درجة الحرارة 25 درجة مئوية)
الجهد الكهربائي	220 فولت/ 50 هرتز
الحد الأدنى/الحد الأقصى للضغط	10-125 بار (8.6-0.7 رطل لكل بوصة مربعة)

مخطط الدائرة الكهربائية



مخطط خط المياه RO 4-CORE



تعليمات الاستخدام

تحذير ⚠

- هذا المنتج غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ما لم يتم الإشراف عليهم أو الحصول على تعليمات بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- لا تقم بتشغيل الجهاز عند حدوث أي خلل أو تلف.
- أو موظف مؤهل لتجنب حدوث Hoa Phat في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بمكونات أصلية من خلال وكيل معتمد للأجهزة الكهربائية.
- أضرار غير مرغوب فيها.

الملحقات وفقا للآلة

1. **صمام القفل يقسم مدخل المياه**
2. **خزان الضغط**
3. **خط مدخل المياه ومياه RO (بوصة 3/8,1/4)**
4. **خط الصرف الصحي (1/4 بوصة)**
5. **صنبور**
6. **صمام تحرير خزان الضغط**
7. **انطلق الأمام**

توصيات التثبيت وتعليمات الاستخدام الآمن

- لضمان أفضل جودة للمياه المفلترة؛ QCVN 02:2009/BYT تتوافق المياه الموردة للماكينة مع معايير
- بالنسبة لمصادر مياه محددة مثل المياه الملوثة بالحجر الجيري والملوحة والشب، يجب استخدام مرشح خشن متخصص؛
- يجب ألا تتجاوز درجة حرارة الماء الداخل إلى الماكينة 40 درجة مئوية؛
- تحقق من الموصلات، وتأكد من أن الموصلات قوية، وصعبة الانزلاق، وغير قابلة للتسرب، وغير مكسورة
- أثناء استخدام الجهاز، من الضروري فحص واستبدال قلوب المرشح وفقًا للمعايير الموجودة على الملصق الأساسي لضمان جودة المياه الناتجة (قد يختلف الوقت حسب كمية الجودة). مصدر المياه وتكرار استخدام الجهاز) QCVN 6-1:2010/BYT وفقًا لمعايير
- (استخدم مصدر الجهد الصحيح حسب مواصفات الآلة (220 فولت/50 هرتز
- تحقق من قابس الطاقة قبل الاستخدام
- لا تتعامل مع القابس بأيدٍ مبتلة
- افصل مصدر الطاقة عند فحص قلب الفلتر أو إصلاحه أو استبداله

تعليمات التثبيت

الخطوة 1: قم بتوصيل خط المياه .

قم بتركيب صمام إمداد المياه، وقم بتوصيل أنبوب المياه بالصمام (استخدم أنبوب إمداد المياه مقاس 3/8 بوصة الذي يأتي مع الجهاز)، وقم بإحكام ربطه لتجنب انفجاره أو تسربه.

الخطوة 2: تنظيف أخطاء التصفية 1،2،3 .

قم بفك زاوية الاتصال السريع بمدخل غلاف RO الأساسي، وقم بتوصيل أنبوب 1/4 بوصة الذي يأتي مع الجهاز لحمل الماء للخارج بعد التنظيف.

بعد التنظيف RO وقت التنظيف هو 20-30 دقيقة، قم بتوصيل المرفق مرة أخرى في الغلاف الأساسي.

الخطوة 3: توصيل خط الصرف الصحي .

قم بتوصيل الأنابيب بمنافذ التوصيل وفقًا للتعليمات الموجودة على جسم الآلة.

بخزان الضغط RO الخطوة 4. قم بتوصيل سلك •

قم بتثبيت صمام قفل خزان الضغط (اربط صمام القفل بشكل كافٍ لتجنب التسربات والشقوق)، وقم بتوصيل سلك RO 1/4 الأبيض الصغير مقاس 1/4 الأصفر في طرف التفريغ (نهاية طويلة)، زر الكم الأحمر. افتح RO الطرف القصير)، وقم بتوصيل سلك IN في الطرف الصغير مقاس 1/4 صمام خزان الضغط.

الخطوة 5: تثبيت الصنبور •

قم بتثبيت الصنبور في مكان الاستخدام، ثم قم بتوصيله مباشرة، ثم قم بتوصيله بالجهاز باستخدام سلك صغير 1/4 RO.

الخطوة 6: تنظيف نظام الفلتر الأساسي •

قم بتوصيل مصدر الطاقة، قم بتشغيل مصدر المياه.

تعمل الآلة حتى يمتلئ خزان الضغط ثم تتوقف. افصل مصدر الطاقة عن الصنبور لشطف نظام الفلتر بالكامل حتى يختفي الماء الموجود في خزان الضغط. كرر العملية المذكورة أعلاه 4-5 مرات أو حتى يصبح الماء عند الصنبور صافيًا ولا يتبقى أي جزيئات كربون.

الخطوة 7: تنظيف •

قم بفحص نظام الماكينة بالكامل للتأكد من عدم وجود تسرب للمياه. نظيفة وجافة.

وتركيبه بالكامل بأكواع خضراء لتجنب الانزلاق أو RO ملحوظة: يجب تغليف صمام تقسيم المياه بالكامل بالثلج المذاب، ويجب توصيل سلك ** **التسرب.**

وله ختم ضمان، ويتم ترتيب النظام الأساسي وعدد قلوب المرشح وفقًا لرمز كل منتج RO مسبقًا في كوب RO ملحوظة: تم تركيب قلب.

الأخطاء الشائعة وكيفية إصلاحها

الأخطاء الشائعة	سبب	كيفية الإصلاح
الآلة لا تعمل	مصدر طاقة خاطئ	هرتز تحقق من مصدر الطاقة للتأكد من أنه 220 فولت/50
	سلك الطاقة تالف	استبدل سلك الطاقة بآخر جديد
الماء غائم	عدم تنظيف أو عدم تنظيف نظام قلب المرشح جيدًا قبل الاستخدام	قم بتنظيف نظام الفلتر الخاص بالجهاز مرة أخرى
	يوجد الكثير من الهواء المذاب في الماء أثناء تدفقه عبر عناصر الفلتر	مع الاستخدام المستمر خلال الأسبوع الأول، تختفي هذه الظاهرة تدريجيًا
الماء له رائحة غريبة	بسبب RO يتم ثقب خزان الضغط أو غشاء التآكل	RO فحص واستبدال خزان الضغط أو غطاء الغشاء أو غشاء
القدرة على التصفية البطيئة	يؤدي انخفاض ضغط الماء إلى إبطاء عملية الترشيح السابقة	تحقق من السباكة مرة أخرى
	لم يتم استبدال عنصر التصفية لفترة طويلة جدًا	استبدل قلوب الفلتر في الوقت الموصى به
الماء يتسرب	تركيب المعدات غير مختوم	تحقق من مواضع الاتصال والتجميع مرة أخرى
تتدفق مياه الصرف الصحي بشكل قليل جدًا	صمام التدفق القذر	تنظيف أو استبدال صمام التدفق
تتدفق مياه الصرف الصحي المفرطة	يحتوي مصدر المياه المدخلة على العديد من الشوائب	تحقق من مصدر المياه المدخلة مرة أخرى
ضجيج غريب وغير عادي	موقع تركيب الجهاز ليس مسطحًا	ضع الآلة في مكان مستو وقوي.
كان هناك صوت من الصنبور	الصنبور مسدود	بقايا نظيفة تركت في الصنبور
المضخة لا تعمل	مصدر الطاقة غير متصل	تحقق من مصدر الطاقة، صمام الضغط العالي، صمام الضغط المنخفض
	فرش الكربون غير الاتصال	قم بتنظيف مبدل المضخة وفرش الكربون
	مقبس الطاقة مكسور	أعد توصيل قابس الطاقة بإحكام
	نسيت أن تفتح الصمام	فتح صمام المياه المنبع
تصدر المضخة ضوضاء متقطعة	مصدر المياه ليس قويًا بما فيه الكفاية، وقلب الفلتر مسدود، وضغط الماء ليس كافيًا	تحقق من مصدر المياه مرة أخرى أو قم بتركيب مضخة ضغط لدعم الماء المدخل، واستبدل قلب الفلتر الخشن. إذا لزم الأمر، أغلق مفتاح الضغط المنخفض
المحرك لا يعمل عند الضغط الكافي	مصدر الطاقة ضعيف ولا يوجد به تيار كافي لتزويد المضخة	قم بقياس تيار مصدر الطاقة، واستبدل مصدر الطاقة إذا لزم الأمر
	يوجد جسم غريب على رأس المضخة	تحقق من شفرات الصمام أو الحشيات الموجودة على رأس المضخة
الآلة تعمل بشكل مستمر دون انقطاع	صمام الضغط العالي مكسور	ضبط أو استبدال صمام الضغط العالي
	مسدود لذا لا يوجد ما يكفي من الماء التنظيف RO غشاء	RO استبدال غشاء
	تسرب المياه	إعادة فحص النظام
الماء في خزان المنخفض الضغط	الضغط في الخزان منخفض	زيادة الضغط إلى حوالي 5 - 6 رطل لكل بوصة مربعة
لا توجد مياه نقية وتتدفق مياه الصرف الصحي	صمام الملف اللولبي لا يفتح	تحقق من قوة صمام الملف اللولبي وملف الشفط. استبدله في حالة تلف ملف الشفط
	انسداد أحد النوى الوظيفية خزان	استبدل النواة المسدودة
	الضغط يفقد البخار	تضخيم أو استبدال خزان الضغط
	الحنفيات المسدودة أو الأنابيب الملتوية	تحقق وإصلاح

نصيحة بشأن الضوضاء ⚠

عندما تعمل المضخة، ستصدر صوتًا واهتزازًا طفيفًا (أزيز، اهتزاز إطار الماكينة، صوت الماء الجاري... 55 ديسيبل) خاصة بعد توصيل الطاقة مباشرة. هذه ظاهرة طبيعية بسبب المضخة ومكونات التشغيل وتدفق المياه في النظام.

. يُنصح العملاء بعدم وضع الجهاز بالقرب من منطقة الاستراحة أو في مكان هادئ